


P F - 1 1 0 - 1 P  
0 0 4 1 6



パーティングラインに対して6mm開ける事。

