


P F - 1 5 0 - 1
0 0 0 5 7



パーティングラインに対して6mm開ける事。

